



### Glocke von 2019

- Insgesamt unsaubere Oberfläche
- Tiefe Grate
- Gasblasen
- Fehlstellen an und in den Buchstaben

*Fazit:* Insgesamt keine handwerklich überzeugende Arbeit!



### Glocke von 1604

- Saubere Oberfläche
- Keine Grate
- Keine Gasblasen
- Buchstaben und Zier scharf und genau ausgegossen

*Fazit:* Handwerklich 100%ig gelungen und sehr überzeugend!